

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 5年3月	2KG-FD2ABG	冷凍パン	FD2AB-132247	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
97,013km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長:6,380 mm 高:2,200 mm	幅:2,270 mm 門高:2,120 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吸返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	/	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
ミラー	○	左右カバー擦れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 エンジンキー3本、ポデーキー4本、突入防止装置左側割れ、左右カバーぐらつき。

記録簿 無 ○

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	5	4	
	—	—	
6	6	2	2
—	—	—	—
スベア		4	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール		備考：左前、右後ろ内側ダンペリ。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	MA220689	令和 5年2月
【備考】断熱厚みリア75mm、サイド75mm、ラッシングレール2段、床キーストン、ジョロダー4列、庫内灯LED3列、左側サイドドア観音式、パレティナガイド、結露防止シート、エアリブ、水抜き穴4ケ、右後FRP工具箱			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50J-2L2 「2A2200007BL」	令和 4年
【備考】-30℃設定、1hで31℃→9℃迄確認済み。積算運転時間8576h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----