

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成29年8月	GPG-CG5ZA	アルミ平	JNCMM60GXHU023337
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
619,730km	380PS/279KW	A/T エスコット 12速	エア	長: 9,290 mm 幅: 2,400 mm 高: 470 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	冷えない	シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	エレメントブロックしみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	○	サブタンク冷却水点検窓しみ	P/W (助手席)	◎		ミラー	○	右カバー割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
						燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		タコグラフ	○	アナログ、デジタル テレマティクス「無線 通信機器エラー」、オ ーディオ欄に写真添付	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	/					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 エンジンキ-2本、鳥居付近ボックスキ-2本、燃料タンクキ-4本、アドブルータンクキ-2本(12/2スベアキ-車載済鳥山)、アオリ高さ違い(左右アオリ580mm、リヤアオリ480mm)
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
11	11			245/70R19.5	245/70R19.5		
11	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
10	7	9	10	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
3	1	9	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		7	-	スベア		245/70R19.5	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平		「AB05K-0137」	平成29年
【備考】 スタクション穴14ヶ、引出しフック13対、床フック6対、作業灯2ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



- 【外装】
- 外装キズ
 - 外装へこみ
 - うき
 - 曲がり
 - サビ
 - 補修跡
 - 割れ
- 【ボデー内】
- 庫内キズ
 - 庫内へこみ
 - 庫内穴あき
 - 床汚れ