

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年3月	2PG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-122829-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
507,487km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,270 mm 幅:2,400 mm 高:2,420 mm 門高:2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎ カラー	
電格ミラ	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	○	L E D 左レベライザー不働
ウィンカー	△	後：右割れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	メッキカバー付き、左 カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	○	シャックル摩耗
エアサス	◎	リアエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー2本、サイドマーカー不灯箇所有り、Fガラス点傷多数有り
8/22車載済み谷川

記録簿 有 (R3/9~R6/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	10	9			225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—			—	—	
3	3	6	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		3	—			225/80R17.5	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W081G84-O3」	令和 3年
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯3列、引き出しフック5対、庫内キズ汚れ有り			
パワーゲート／格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D 「S2101008292」	令和 3年1月
【備考】最大昇降質量:1000kg、全長1550mm、全幅2440mm、有効幅2310mm、キャスターストップバー迄1390mm、庫内リモコン、ラジコン、プラットホーム損傷箇所有り			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------