

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 5年4月	2KG-FC2ABG	冷凍パン	FC2AB-134428
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
265,336km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,340 mm 幅: 2,280 mm 高: 2,220 mm 門高: 2,140 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ	状態
	結果	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー2本(メイン2)、ボデーキー1本、オートクルーズ、バッテリーサイズ:130F51x2、コンソール欠品穴、キャブ左前板金補修あり

記録簿 無()

タイヤ残量





単位：m

	14	14	
	—	—	
9	8	8	8
—	—	—	—
スベア		14	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール		備考：後輪スタッドレス	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	アルナ矢野	MA220640 「220640」	令和 5年1月
【備考】ラッシングレール2段、パレティナガイド、エアリブ、LED庫内灯3列、結露防止シート、左側観音式サイドドア、キーストン、水抜き穴前後4ヶ所、断熱厚みリヤ75mmサイド75mm、庫内キズ汚れ有り、右側樹脂工具箱			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50J-2L2 「2A2200005BL」	令和 4年
【備考】-30℃設定、1時間運転29.7℃→5.0℃確認（外気温30度）、積算運転時間:3913時間			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6495D 「S2301009094」	令和 5年1月
【備考】最大昇降質量:1000kg、全長1550mm、全幅2340mm、有効幅2210mm、キャスターストップバー迄1400mm、ラジコン			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------