

| 車両情報 | | | | | |
|----------|-------------|-----------|------|----------------|-----------------|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | |
| UDトラック | 平成27年2月 | QKG-CW5XL | ミキサー | CW5XL-30303 | |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 | |
| 72,128km | 350PS/257KW | M/T 7速 | エア | 長: mm 高: mm | 幅: mm 門高: mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | |
|---------|----|----|-------------------|----|-------|-----------|----|-------------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | | エアコン | ◎ | | シート | ○ | へたり ビニールシートカバー |
| オイル混入 | ◎ | | スターター | ◎ | | ヘッドライト | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | | オルタネーター | ◎ | | ウinker | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | | パワーウィンドウ (運転席) | ◎ | | ワイパー | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | | パワーウィンドウ (助手席) | ◎ | | ミラー | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | | 坂道発進装置 | ◎ | | 走行関係 | | |
| 排気 | ◎ | | 異常ランプ | ◎ | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| マフラー | ◎ | | オーディオ | ◎ | | リーフサス | ◎ | |
| ターボ | ◎ | | バックカメラ | / | | エアサス | / | |
| 冷却水吹き返し | ◎ | | 電格ミラー | ◎ | | パワーステアリング | ◎ | |
| ミッション | | | 上物仕様 | | | デフ | | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き | ◎ | | アナログ タコグラフ | ◎ | 120Km | 異音 | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | | 床材質 | / | | オイル漏れ | ◎ | |
| クラッチ | ◎ | | | | | デフロック | ◎ | |
| 異音 | ◎ | | | | | | | |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | | | |
| リターダ | ◎ | | | | | | | |

特記事項 トルクロッドブッシュ不良 小物入れ欠品 室内汚れ、ヤニ汚れ
記録簿 有 (H27R2)

| タイヤ残量 | | | | タイヤサイズ | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|---|---|
| 単位: mm | | | | | | | |
| ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| ○ | ○ | 1 | 1 | — | — | — | — |
| スペア | | | | スペア | | | |
| 素材: | | | | 備考: | | | |

| 上物仕様 | | | |
|-------------------------|------|----------|----|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| ミキサー | カヤバ | MR4200 | |
| 【備考】ドラム容量8.3・電動式ホッパーカバー | | | |
| 【備考】 | | | |
| 【備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 小 | 無 |



| | |
|-------|--------|
| 【外装】 | 【ボデー内】 |
| 外装キズ | 庫内キズ |
| 外装へこみ | 庫内へこみ |
| うき | 庫内穴あき |
| 曲がり | 床汚れ |
| サビ | |
| 補修跡 | |
| 割れ | |