

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 2年4月	2KG-CYJ77C	冷凍ウイング	CYJ77C-7011248
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
941,488km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,420 mm 幅: 2,370 mm 高: 2,549 mm 門高: 2,453 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ、ガタ有
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	○	オイル以外付近しみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 縞板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎							

**特記事項** キャブ内汚れ、傷。フロントバンパーアッパーエクステンション左右欠品。右ステップスカート欠品。マフラー遮熱版凹み、穴あき有。エンジンキー5本(2本リモコン付)、ボデーキー3本、燃料タンクキー3本、尿素タンクキー4本。





**記録簿** 有 (R2/10~R4/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
2	0			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	8	7	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
2	4	3	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	6	—		スペア	245/70R19.5		—

素材: スチール 備考: スペア以外スタッドレス。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	日本フルーフ	RKL 「W8KK291」	令和 2年
【備考】 断熱リヤ50mm、サイド無。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。左右前方ウイングロック各1カ所不良。右ウイングゴム外れ。門口右下濡れ(要交換)。右観音扉下側ヒンジ欠損。			
冷凍機/直結	菱重	TDJS70A-L2	令和 2年
【備考】 -5℃設定: 中温仕様 (1hで +16.5℃ → +6.9℃ 確認)。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----