

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年3月	QPG-FW1EXEG	アルミ平	FW1EXE-18391
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
848.884km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,500 mm 幅: 2,390 mm 高: 570 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー しみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	○	ブレーキ摩耗ランプ	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	○	キャリア取付面
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						





特記事項 エンジンキー×2、燃料キー×4、尿素キー×1 (1/26車載済
西垣) FF左アブソーバーオイルしみ、H29年床面張替え、横ネター部修理
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
1	0			245/70R19.5	245/70R19.5		
0	0			245/70R19.5	245/70R19.5		
1	0	1	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
0	0	1	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		5	—	スペア		245/70R19.5	—
素材: スチール				備考: RF4本のみアルミホイール			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	エイシン車体工業		平成17年
【備考】床フック13対、中央1列床フック12個、スタンションポール1本、スタンション穴23個、鳥居内部ガッチャ掛け、作業灯LED2対、巾掛け骨組み6、7方開			

【備考】
【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ