

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成29年6月	KQG-CYJ77B	冷凍ウィング	CYJ77B-7006941	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
315,865km	380PS/279KW	セミA/T スムーサー 1 2速		エア-	長:9,390 mm 幅:2,370 mm 高:2,500 mm 門高:2,410 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	アンダーミラー欠品

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ・キズ。インバネポケット欠品。
エンジンキー1本(スペアー無し)、ボディキー3本、キーレスリモコン1ヶ。(3/6 車載済み)
記録簿 有 (R2/5~R3/6)

▼ **タイヤ残量**





単位 : mm

	9	9	
	9	9	
6	6	8	8
5	6	6	12
スベア		5	—

タイヤサイズ			
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>		
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>		
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
スペア		<u>265/70R19.5</u>	—
素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	日本フルハーフ	RKL 「W8DC571」	平成29年
【備考】断熱リヤ100mm、サイド25mm。エハ下側高さ2.190mm。ジョロダーレーン4列。ラッシングレール2段。 庫内灯6ヶ。ウイングスイッチ前後2対。			
冷凍機／直結	菱重	TDS60DZXB-1L2U17VS	平成29年6月
【備考】-30℃設定 （ 1hで +25℃ → +3.4℃ 確認 ）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----