

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成27年10月	TKG-FRR90S2	アルミウィング	FRR90-7085154	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
355,641km	210PS/154KW	M/T 6速	エアー	長:6,250 mm 高:2,390 mm	幅:2,400 mm 門高:2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	○	ホースにしみ
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ・キズ。アイドリングストップ付。左フォグランプ不灯。エンジンキー2本。11/14スベアーキー町田部長依頼。
記録簿 有 (H28/3~R4/10)

タイヤ残量





単位: mm

	4	3	
	—	—	
4	5	5	5
—	—	—	—
スベア		1	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W4DB838」	平成27年
【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。リヤ跳ね上げ扉。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A 「G5D6669」	平成27年
【備考】PG寸法：全長1585mm、全幅2310mm、有効長1300mm、有効幅2185mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付き。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ