

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年6月	TKG-FC9JCAA	土砂禁ダンプ	FC9JCA-21984
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
354,589km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 3,400 mm 幅: 2,050 mm 高: 1,340 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	カバー外れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係 点検項目 結果 状態 リーフサス ◎ エアサス / パワステ ◎ ハンドル ○ 擦れ 燃料タンク ○ スチール 100L ブラケット曲り		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付 着	オーディオ	◎		デフ 点検項目 結果 状態 異音 ◎ オイル漏れ ◎ デフロック /		
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	/				
点検項目	結果	状態	上物仕様					
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態			
ギア抜け	◎		床材質	/	ステンレス			
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 エンジンキ-2本(6/28車載済河野)  
記録簿 有 (R4/6, R4/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
12	12	12	12	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スベア		8	-	スベア		225/80R17.5	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンプ	極東開発工業	DD04-35 「15C01P197Y」	平成27年6月
【備考】 極東開発工業製、土砂禁ダンプ 内側ステンレス張り 天蓋付き			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ