

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 5年8月	2KG-FU74HZ	アルミ平	FU74HZ-545159
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
428km	394PS/290KW	M/T 7速	エア－	長：9,600 mm 幅：2,390 mm 高：800 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	アルミ 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 スマートキー×2、ドアキー×2

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
12	13	14	13	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
14	13	13	14	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア					295/80R22.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パブコ	「22-4XKJ45」	令和 5年8月
【備考】 引出しフック9対、スタンション穴5ヶ、作業灯2ヶ、鳥居フック1ヶ、5方開、Rアオリ内側ステップ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】