日付：R06. 10/11

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0635034

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年4月	TPG-FDA50	冷凍バン	FDA50-550072

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
186,548km	150PS/110KW	A/T　デュオニック　6速	バキューム	長：3,340　mm 幅：1,650　mm 高：1,760　mm 門高：1,520　mm

◎：良好　　○：通常走行問題なし　　△：要修理　　／：装備無し　　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	ステンレス

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	鏡面劣化

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 70L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　フルタイム4WD。キャブ内汚れ、傷。フロント左アブソーバー折れ。フロント右ドライブシャフトブーツ切れ。
エンジンキー2本、ボデーキー2本（固着の為使用不可）。キーレスリモコン1ケ。

記録簿　有（H29/11～R4/3）

タイヤ残量

単位：mm

	6	6	
	—	—	
8	7	7	7
—	—	—	—
スペア		8	—

タイヤサイズ

	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—

素材：スチール　　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F172222	平成29年3月
【備考】断熱：リヤ70mm、サイド70mm。床スノコ付（高さ30mm）。可動式中間扉。庫内灯2ケ。90度ストッパー。水抜き穴前方1ケ、後方2ケ。左スライド式サイド扉。観音扉4枚。門口左右下部凹み。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	MP32LSD-P	平成29年3月
【備考】-30℃設定　（　1hで　前+22℃　→　-12.5℃　・　後+22℃　→　10.5℃　確認　）。　2エバ（エバ下側高さ1550mm）。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】　　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ