

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年9月	QPG-FR1EXEG	アルミウイング	FR1EXE-10418
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
577,154km	380PS/279KW	セミア/T	プロシフト 12速	長: 9,600 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,450 mm 門高: 2,360 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	冷えない	シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	インタークーラーホースにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	ヒーター付き
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 400L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項 キャブ内汚れ・キズ。インパネポケット欠品。リヤショック4本油漏れ。エンジンキー4本、ボディキー2本（観音扉鍵固着の為使用不可）、燃料タンクキー2本。
記録簿 無○



タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
2	2			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
8	6	9	8	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
2	2	2	2	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		5	—	スペア		275/80R22.5	—
素材: アルミ				備考: 2軸目4本再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFRXG-LMABDN 「2KZ6258-01」	平成26年

【備考】 ラッシングレール1段。引き出しフック10対。90度ストッパー付き。ジョロダール4列。庫内灯4ヶ(1ヶ不灯)。観音扉内側コンパネ入れ付き。

【備考】
【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ