

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年9月	2RG-FRR90T2	アルミウイング	FRR90-7146631-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
142,208km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,220 mm 幅：2,390 mm 高：2,410 mm 門高：2,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン								
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態						
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ						
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D						
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎							
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎							
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ						
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係								
排気	◎		異常ランプ	◎										
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ伸縮不良									
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー									
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎										
ミッション			ETC	◎	2.0	リーフサス	◎							
			タコグラフ	◎	アナログ	エアサス	○	リヤエアサス、ひび						
			上物仕様						パワステ	◎				
									点検項目	結果	状態	ハンドル	◎	擦れ
									床材質	/	木材	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		デフ			点検項目	結果	状態						
ギア抜け	◎					異音	◎							
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎							
異音	◎					デフロック	/							
オイル漏れ	◎													
リターダ	/													



特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、ドアキー1本、ボデーキー2本、サイドマーカー破損箇所有り、突入防止装置左側割れ及び左右プロテクター欠損

記録簿 有（R5/4～R7/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	4			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
3	2	3	1	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		12	—	スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：Fタイヤ段減り小			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「19W-07354」	令和 1年7月
【備考】 ラッシングレール2段、引き出しフック5対、LED庫内灯3ケ(1ケ不灯)、庫内キズ汚れ有り、R観音90度ストッパー、R右ドア内側曲り有り、右側ステンレス工具箱、左側工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ