

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年1月	2KG-FK61F	アルミウイング	FK61F-600323
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
298,854km	220PS/162KW	M/T 6速	エア	長: 6,240 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,460 mm 門高: 2,300 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン																																																		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																																																
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ																																																
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID																																																
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																																																	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																																																	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎																																																	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 200L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 200L																											
走行関係																																																								
点検項目	結果	状態																																																						
リーフサス	◎																																																							
エアサス	/																																																							
パワステ	◎																																																							
ハンドル	○	擦れ																																																						
燃料タンク	◎	スチール 200L																																																						
排気	◎		異常ランプ	◎		リアフサス	◎																																																	
マフラー	◎		オーディオ	◎		エアサス	/																																																	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	パワステ	◎																																																	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		ハンドル	○	擦れ																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>木材 削れ有</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	木材 削れ有	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/	
			ミッション																																																					
点検項目	結果	状態																																																						
ギア鳴き	◎																																																							
ギア抜け	◎																																																							
クラッチ	◎																																																							
異音	◎																																																							
オイル漏れ	◎																																																							
リターダ	/																																																							
上物仕様																																																								
点検項目	結果	状態																																																						
床材質	/	木材 削れ有																																																						
デフ																																																								
点検項目	結果	状態																																																						
異音	◎																																																							
オイル漏れ	◎																																																							
デフロック	/																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ETC</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ETC</td> <td>◎</td> <td>2.0</td> </tr> </tbody> </table>			ETC			点検項目	結果	状態	ETC	◎	2.0	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">タコグラフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>タコグラフ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			タコグラフ			点検項目	結果	状態	タコグラフ	/																																		
ETC																																																								
点検項目	結果	状態																																																						
ETC	◎	2.0																																																						
タコグラフ																																																								
点検項目	結果	状態																																																						
タコグラフ	/																																																							

**特記事項** キャブ内汚れ・キズ。右ドアパネルキズ・凹み。アイドリングストップ付き。  
エンジンキー1本(スペア無し)、ボディキー2本、キーレスリモコン1ヶ。  
**記録簿** 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	2			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
4	4	4	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	4	—		スペア	225/80R17.5	—	
素材: スチール				備考: リヤ4本再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	7Z9C3321	平成30年
【備考】 引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ