

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 5年6月	2KG-FK62FZ	アルミ平	FK62FZ-611196	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
271km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,200 mm 高: 690 mm	幅: 2,160 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
バンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項・キースリモコン×1個、エンジンキー×2本（10/20 車載済 西垣）
記録簿 無（）

タイヤ残量





単位：mm

	13		13	
	—		—	
13	13		13	13
—	—		—	—
スヘア		13	—	

タイヤサイズ			
	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	
	—	—	
<u>265/70R19.5</u>	<u>295/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>265/70R19.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	ハブコ	「3343 66」	令和 5年6月
【備考】3方開、セイコーラック、オーバーハング右側工具箱、リア足掛けステップ、リヤアオリ高さ590mm			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ