

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 5年6月	2PG-FS74HZ	アルミウイング	FS74HZ-545993
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
277km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 12速	エア	長: 9,620 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,650 mm 門高: 2,550 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー		エアサス	◎ リヤエアサス	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎ 2.0		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎ アナログ		燃料タンク	◎ アルミ 300L 300L	
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/ 木材		異音	◎	
異音	◎		上物仕様					
オイル漏れ	◎		床材質 / 木材					
リターダ	/							

特記事項・スマートキー×2個、ドアキー×2本、ボデーキー×2本
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	10	10	10	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
10	10	10	10	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
10	10	10	10	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
10	10	10	10	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア			
				素材: スチール 備考: スベアタイヤ、タイヤキャリアなし			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「22-9A5508」	令和 4年
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯4個、引出しフック9対			
パワーゲート/格納ゲート	パブコ	PRAK10-6496D 「S2304005330」	令和 4年
【備考】 全長1550mm、全幅2440mm、有効長1400mm、有効幅2400			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ