

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年11月	TKG-FK61F	クレーン付平	FK61F-591349
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
548,769km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 5,500 mm 幅: 2,150 mm 高: 580 mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー付近しみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎		上物仕様			デフ		
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態			
異音	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
オイル漏れ	○	PTO付近しみ				オイル漏れ	○	取付しみ
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドルストップ付。ルーフ凹み。左ドアパネル凹み・傷。フロント左フェンダー割れ。エンジンキー2本。
記録簿 有 (H30/5~R4/10)

タイヤ残量 単位: mm

4	4		
—	—		
6	5	2	3
—	—	—	—
スペア	0	—	

タイヤサイズ

245/70R19.5	245/70R19.5		
—	—		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
—	—	—	—
スペア	245/70R19.5		

素材: スチール 備考: リヤ右2本再生タイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	小平産業	A1610038	平成28年

【備考】丸カンフック5対。スタンション穴7ヶ。スタンション6本。前方工具箱2ヶ。右煽りセイコーラック曲り。





クレーン/クレーン	ユニック	URU344N 「F164892」	平成28年9月
-----------	------	-------------------	---------

【備考】2.93 t。フックイン。ブーム4段。ラジコン付 (送信機欠品)。クレーンワイヤー曲り (要交換)。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	亀裂



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】