

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラック	平成29年8月	QKG-PK39LH	クレーン付平	JNCL0D0A9HU022302
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
365,618km		M/T 6速	エア-	長: 5,490 mm 幅: 2,200 mm 高: 600 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 ロッカーケース にじみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	後：左割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	○	後輪ジャックル摩耗
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	◎	永久磁石式						
デフ						点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態				異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項 エンジンキー×2、キーレス×1、フロントガラス汚れ

記録簿 有 (H30/8~R5/5)

タイヤ残量

単位：mm

10

10

—

—

4

2

4

0

—

—

—

—

スベア

0

—

タイヤサイズ

265/70R19.5

265/70R19.5

—

—

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

—

—

—

—

スベア

265/70R19.5





—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	TOYOBODY	「17421408」	平成29年
【備考】床フック5対、3方開、鳥居部作業灯1対、左オーバーハングエキスパンド型物入れ			
クレーン/クレーン	タダノ	TM-ZE304HR 「41044601134」	平成29年6月
【備考】2.93t吊り、4段ブーム、フックイン、敷板1対、ラジコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------