

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成29年5月	TKG-XZU710M	冷凍バン	XZU710-0022615	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
232,271km	136PS/100KW	A/T	パキューム	長：4,280 mm 高：1,790 mm	幅：1,830 mm 門高：1,780 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ えぐれ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	雑音有り(アンテナ不良 かも)。			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		点検項目	結果	状態
ミッション			上物仕様			リーフサス	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	エアサス	／	
ギア鳴き	◎		上物仕様	アルミ 型キーストン		パワステ	◎	
ギア抜け	◎					ハンドル	○	擦れ
クラッチ	／					燃料タンク	◎	スチール 100L
異音	◎					デフ		
オイル漏れ	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
リターダ	／		床材質	／		異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	





特記事項 キャビン汚れ・傷。アイドリングストップ付き。左右テールレンズ傷。
ボディキー1本、燃料タンクキー2本、スマートキー1ヶ。

記録簿 有 (H29/8～R5/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			225/70R16	225/70R16		
—	—			—	—		
5	7	6	5	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	225/70R16	—	
				素材：スチール	備考：スタッドレス		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東ブレ	F171804	平成29年4月
【備考】断熱リヤ100mm、サイド100mm。庫内灯3ヶ。前方水抜き穴2ヶ。可動式仕切カーテン。リヤ保冷カーテン。観音扉3枚。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東ブレ	GV32LBC	平成29年4月
【備考】-30℃設定 +21.5℃ → -7.5℃ 確認 （1hで）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リヘア 可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】