

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 1年4月	2PG-FS74HZ	冷凍ウィング	FS74HZ-504369-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
701,572km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア-	長: 9,390 mm 高: 2,570 mm	幅: 2,330 mm 門高: 2,480 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
		サブライポン合わせ面オイル漏れ	P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水混入	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
水漏れ	◎	サブタンク汚れ	坂道発進装置	◎		走行関係		
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
排気	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
マフラー	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
ターボ	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
冷却水吹返	◎		ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
ミッション			タコグラフ	◎	デジタル	燃料タンク	○	スチール 300L 300L 前側しみあり
点検項目	結果	状態	上物仕様			デフ		
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		床材質	/	アルミ キーストン	異音	◎	
クラッチ	/					オイル漏れ	○	キャリア取付面 オイル漏れ
異音	◎					デフロック	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 スマートキー2本、ドアキー2本、ボデーキー2本
左観音ヒンジ下側破損

記録簿 有 (R2/4~R5/8)

タイヤ残量

単位：mm

7

4

5

4

1

2

1

2

2

1

0

1

スベア

4

—

タイヤサイズ

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

スベア

245/70R19.5





—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA2742-4 「B190179」	令和 1年3月
【備考】ラッシングレール3段、庫内灯6ヶ、ショロダーレール 4列、エアラインレール、水抜き穴4箇所、サーキュレーター、断熱厚みリヤ30mm・サイド50mm			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	サーモキング	TZ1200-20 「AKX7000435」	令和 1年
【備考】-25℃設定、1h（22.0℃→9.0℃）確認			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------