

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年4月	TKG-FD9JLAG	アルミウイング	FD9JLA-19956-B
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
391,573km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,250 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,430 mm 門高: 2,290 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	効き不良	シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	△	アンダーミラー欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<b>走行関係</b> 点検項目 結果 状態 リーフサス ◎ エアサス ○ リヤエアサス リヤ3か所ヒビ		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		ハワステ	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	ハンドル	○	擦れ
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		燃料タンク	◎	スチール 200L
<b>ミッション</b> 点検項目 結果 状態 ギヤ鳴き ◎ ギヤ抜け ◎ クラッチ ◎ 異音 ◎ オイル漏れ ◎ リターダ /			ETC			<b>上物仕様</b> 点検項目 結果 状態 床材質 / 木材		
			タコグラフ			◎ アナログ		

特記事項 キャブ内汚れキズ。アイドリングストップ付。  
E/Gキー2本





記録簿 有 (H31/3~R4/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	5			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
7	7	6	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	5	-		スペア	225/80R17.5	-	-

素材: スチール 備考: リア左外ホイール曲がり

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	W244B24-03	
【備考】 鳥居型引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ(2ケ不灯。右ウイング内張り穴あき有。リヤ跳ね上げ扉。右サイドバンパー前方コーナーカバー欠品。右煽り補修有。左ウイング三角曲がり。			
パワーゲート	極東開発工業		
【備考】 ※コーションプレート欠品 最大荷重1000kg 庫内リモコン付 PG寸法: 全長1550mm 全幅2415mm 有効長1290mm 有効幅2280mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ