

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年8月	QKG-CYL77B	冷凍パン	CYL77B-7003400
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,016,648km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,230 mm 幅: 2,300 mm 高: 2,230 mm 門高: 2,230 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ、ガタ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 縞板	燃料タンク	◎	ステンレス 400L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				デフロック	◎	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。\*キャブライン消し塗装有。  
エンジンキー2本、キーレスリモコン1個。





記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	3			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
0	0	0	2	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
2	4	3	3	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア	—	—		スペア	—	—	—

素材: スチール 備考: フロントタイヤ左右段減り、スペアタイヤ欠品。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	VHB 「T7D8743」	平成29年
【備考】ラッシングレール3段。水抜き穴2対。ジョロダレール4列。庫内灯5個。断熱材サイド7.5mm、リヤ100mm。右リヤフェンダー、ヘコミ・キズ。			
冷凍機/サブエンジン (スタンバイ付)	菱重	TU100SA-CNF 「799100642BL」	平成29年
【備考】-35℃設定 (+24.5℃から1hで→-2.7℃確認)			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リヘア可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】