

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年3月	TKG-FEB80	冷凍バン	FEB80-540406
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
221,736km	175PS/129KW	M/T 5速	ハキューム	長: 4,500 mm 幅: 1,990 mm 高: 1,840 mm mm 門高: 1,840 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	コンプレッサーホースにじみ有り、冷え良好。	シート	○	へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	サブライポンブ インタークーラー本体、にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れヒビ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	デジタル	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ縞	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	○	ブリーザー ドレンプラグ廻り、にじみ
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 エンジンキー1本、キーレス1個、ポテキー1本 ※ポテRドア固着





記録簿 有 (H28/9、H30/3~R5/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
8	8	8	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		5	—	スペア		225/80R17.5	—

素材: スチール 備考: 右R再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「H150741」	平成27年3月
【備考】 ラッシングレール2段、エアリブ、庫内灯4ケ、90度ストッパー1対、結露防止シート、左サイドドア			
冷凍機/直結	東プレ	XV42LOC-U 「H150741」	平成27年3月
【備考】 -30度設定			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6474ND 「660200004」	平成29年3月
【備考】 全幅2,050mm、有効幅2,000mm、全長1,250mm、有効長1,100mm、リモコン			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----