

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年4月	2KG-FK71F	ドライバン	FK71F-600336
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
403.982km	220PS/162KW	M/T 6速	エア-	長: 6,240 mm 幅: 2,330 mm 高: 2,280 mm 門高: 2,240 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ ロッカーケース にじみ
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W (運転席)	○		オート操作時不具合あり
P/W (助手席)	◎		
坂道発進装置	◎		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	◎		カラー
電格ミラー	◎		
ETC	◎		2.0
タコグラフ	◎		アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	補修跡有り

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面に にじみ
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー２本4/22河野さん車載済
記録簿 無()

タイヤ残量





単位: mm

	8	10	
	—	—	
10	10	11	11
—	—	—	—
スベア	8	—	

タイヤサイズ			
	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/90R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライパン	パブコ	「816F8195」	平成30年4月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯4ヶ			
パワーゲート／跳ね上げゲート	パブコ	PRAM10-1455 「S81104606」	平成30年4月
【備考】全幅2,380mm、有効幅2,230mm、全長1,560mm、有効長1,330mm、リモコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------