

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 5年10月	2KG-FS70HZ	セルフクレーン	FS70HZ-545238
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
682km	394PS/290KW	M/T 7速	エアー	長：8,480 mm 幅：2,380 mm 高：180 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎				
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎							
ミッション			ETC	◎	2.0	点検項目	結果	状態			
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ						
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態			
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態						
クラッチ	◎		床材質	/	木材 床面前方縞板張	燃料タンク	◎	スチール 200L			
異音	◎		デフ			点検項目	結果	状態			
オイル漏れ	◎										
リターダ	/										
						異音	◎				
						オイル漏れ	◎				
						デフロック	/				





特記事項 スマートキー2個、ドアキー2本

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			265/70R19.5	265/70R19.5		
9	9			265/70R19.5	265/70R19.5		
9	9	9	9	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
9	9	9	9	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア				265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セルフローダー	喜多村製作所	「T53406」	令和 5年9月
【備考】鳥居前方工具入れ5箇所、作業灯2個、鳥居フック2対、鳥居左右梯子、ステンレス工具箱、床フック7対、強化フック9対、安全帯スタンションボール2個、安全帯用スタンション穴2個、歩み板1セット、左右敷板入れ、床面後方滑り止め			
クレーン／クレーン	ユニック	URG504H 「G503597」	令和 5年8月
【備考】4段ブーム、フックイン、2.93t、ハイジャッキ、ラジコン、ウインチ			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----