

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 5年10月	2KG-FS70HZ	セルフクレーン	FS70HZ-545248	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
328km	394PS/290KW	M/T 7速	エア-	長: 8,480 mm 高: 190 mm	幅: 2,380 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材 床面前方縁板張

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項・スマートキー2個、ドアキー2本ボデーキー2本

記録簿 ()

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	8	8	
	8	8	
8	8	8	8
8	8	8	8
スベア		8	—

タイヤサイズ			
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>		
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>		
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
スペア		<u>265/70R19.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セルフローダー	喜多村製作所	「T53415」	令和 5年9月
【備考】鳥居前方工具入れ5箇所、作業灯2個、鳥居フック1対、鳥居左右梯子、ステンレス工具箱1対、床フック7対、強化フック9つ、安全帯スタンションポール1対、安全帯用スタンション穴1対、歩み板1セット、敷板1対、床面後方滑り止め			
クレーン/クレーン	ユニック	URG504 H 「G503633」	令和 5年8月
【備考】4段ブーム、フックイン、2.93t吊り、ハイジャッキ、ウインチ、ラジコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----