日付: RO7. 10/20

**♥ № GROUP 車両チェックシート** 管理番号:1037065

車両情報								
車名	初年度登録	<b>土</b> 型	型式形状			車台番号		
三菱ふそう	令和 5年12月	2KG-FS70HZ		セルフクレーン		FS70HZ-545349		
走行	馬力	シフト		ブレーキ			ボディ内寸	
401km	394PS/290KW	M/T 7速		エアー		長:8,480 高:190	mm 幅: 2,390 mm 門高:	mm mm

						laj. 190	11111	11119.
◎:良好	〇:通	常走行問題なし Δ	:要修理 /	′:装備第	無し ※あくまでも	当社判断基準によ	るもの	 です
•	エンジ	ン	•	電装関	9係	•	キャヒ	<b>ゴ</b> ン
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	0		エアコン	0		シート	0	
オイル混入	0		スターター	0		ヘッドライト	0	LED
オイル漏れ	0		オルタネーター	0		ウィンカー	0	
水混入	0		P/W(運転席)	0		ワイパー	0	
水漏れ	0		P/W(助手席)	0		ミラー	0	
燃料漏れ	0		坂道発進装置	0		_		
非気	0		異常ランプ	0		–	走行图	
マフラー	0		オーディオ	0		点検項目	結果	状態
ターボ	0		バックカメラ	0	カラー	リーフサス	0	
令却水吹返	0		電格ミラー	0		エアサス	/	F
7	ミッシ	ョン	ETC	0	2.0	パワステ	0	
点検項目	結果		タコグラフ	0	アナログ	ハンドル	0	
ギア鳴き	0		•	上物位		燃料タンク		スチール 200L
ギア抜け	0		点検項目	結果	状態			<b>L</b>
クラッチ	0		床材質	/	木材	点検項目	デフ 結果	★ 状態
異音	0			<b></b>	前方縞板張り		_	扒忠
オイル漏れ	0		•			異音	0	
リターダ	/		•			オイル漏れ	0	: •
			-			デフロック	0	<u>:</u>

素材:スチール 備考:


特記事項 スマートキー2個、ドアキー2本 記録簿 無 ()

タイヤ残量 単位:mm 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 スペア 10

タイヤサイズ						
	265/70R19.5	265/70R19.5				
	265/70R19.5	265/70R19.5				
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5			
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5			
	ペア		265/70R19.5			

上物仕様						
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式			
セルフローダー	喜多村製作所	「T53535」	令和 5年11月			
【備考】鳥居前方工具入れ5箇所、作業灯2個、鳥居フック2対、鳥居左右梯子、ステンレス工具箱、床フック7対、強化フック9対、安全帯スタンションボール2個、安全帯用スタンション穴2個、歩み板1セット、左右敷板入れ、床面後方滑り止め						
	ユニック	「G503701」	令和 5年9月			
【備考】4段ブーム、フックイン、2.93t吊り、ハイジャッキ、ラジコン、ウインチ						

外装状態					
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石		
有	確認済	無	無		



庫内 キズ へこみ 床 汚れ

**庫内** 穴あき

外装 キズ 外装 へこみ

うき

曲がり

サビ 補修跡

割れ