

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年3月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-115203
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
394,104km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,190 mm 幅：2,110 mm 高：2,100 mm 門高：2,050 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	/							





特記事項 キャブ内 傷・汚れ・ビス穴 有り。
 エンジンキー2本、スベアキー2本、ボディキー4本。

記録簿 有（R5/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	5	6		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
5	4	1	1	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			1	—	225/80R17.5	—	
素材：メッキ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V024F10-10」	令和 2年
【備考】 断熱：サイド70mm/リヤ70mm。サイド扉。LED庫内灯3個。ラッシングレール2段。水抜き穴4ヶ所。90度ストッパー1対。庫内エアサスリモコン。			
冷凍機／直結	菱重	TDJSS50A-L2 「945700813BL」	令和 2年
【備考】 マイナス30.0℃設定、1Hで29.1→6.0℃確認。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リベア 可)



【外装】				【ボディ内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ