

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年8月	2PG-CYJ77C	アルミウイング	CYJ77C-7003198
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
687,537km	380PS/279KW	セミA/T	スムーサー 1 2速	長：9,680 mm 幅：2,390 mm 高：2,660 mm 門高：2,570 mm

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    /：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ、デジタル	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							





特記事項 エンジンキー2本、燃料キー前後2本ずつ、ボデーキー3本、尿素キー1本

記録簿 有 (H30/11～R5/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
1	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	3	4	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	7	6	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6				スベア		245/70R19.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9DQ158」	平成30年3月
【備考】 ラッシングレール2段、引出しフック9対、庫内灯LED4ケ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】				
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき