

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和3年9月	2PG-GK5AAB	トラクタ	JNCMB22A7MU063022
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
287,285km	460PS/338KW	A/T エスコット	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン																																
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																														
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎																															
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED																															
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																															
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎																															
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎																															
燃料漏れ	○		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td>リヤエアサス</td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>アルミ 400L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	◎	リヤエアサス	パワステ	◎		ハンドル	◎		燃料タンク	◎	アルミ 400L									
走行関係																																						
点検項目	結果	状態																																				
リーフサス	◎																																					
エアサス	◎	リヤエアサス																																				
パワステ	◎																																					
ハンドル	◎																																					
燃料タンク	◎	アルミ 400L																																				
排気	◎		異常ランプ	◎		リアエアサス	◎																															
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	ハンドル	◎																															
ターボ	○	オイルにじみ リターンパイプ	バックカメラ	○	点検不可 キャブ内モニター有り	燃料タンク	◎	アルミ 400L																														
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>○</td> <td>しみ</td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	○	しみ	デフロック	/																
デフ																																						
点検項目	結果	状態																																				
異音	◎																																					
オイル漏れ	○	しみ																																				
デフロック	/																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	/		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	
ミッション																																						
点検項目	結果	状態																																				
ギア鳴き	◎																																					
ギア抜け	◎																																					
クラッチ	/																																					
異音	◎																																					
オイル漏れ	◎																																					
リターダ	/																																					
上物仕様																																						
点検項目	結果	状態																																				
床材質	/																																					

特記事項 エンジンキー1本、キーレス1本、燃料キー1本、右サイドガード取付折れ
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
0	0			295/80R22.5	295/80R22.5		
-	-			-	-		
5	7	7	5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スベア		-	-	スベア		-	-
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	RM-13-A 「M6-17119」	令和4年6月
【備考】キャパシティ13000kg、ステンレス工具箱1箱、作業灯1ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ