日付：R06. 09/11

# UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1135035

| 車両情報 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 三菱ふそう | 令和 3年2月 | 2RG-FEA20 | ドライバン | FEA20-581080 |

| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
|---|---|---|---|---|
| 97,755km | 130PS/96KW | M/T　5速 | バキューム | 長：4,320 mm 幅：1,760 mm<br>高：2,340 mm 門高：2,280 mm |

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

### エンジン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | |

### ミッション

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | ／ | |

### 電装関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W（運転席） | ◎ | |
| P/W（助手席） | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | ◎ | カラー |
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ◎ | 2.0 |
| タコグラフ | ◎ | アナログ |

### 上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | ／ | 木材 |

### キャビン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | ○ | へたり、擦れ、汚れ |
| ヘッドライト | ◎ | ハロゲン |
| ウィンカー | ◎ | |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ○ | アンダーミラーカバー欠品 |

### 走行関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ／ | |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | ○ | 擦れ |
| 燃料タンク | ◎ | スチール 100L |

### デフ

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | ／ | |

特記事項　キャブ内キズ・汚れ。
エンジンキー3本、ボディキー2本、尿素タンクキー1本、キーレスリモコン1ケ。

記録簿　無 ()

### タイヤ残量

単位：mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | | |
| — | — | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | — | — | — |
| スペア | 8 | — | |

### タイヤサイズ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 195/85R15 | 195/85R15 | |
| | — | — | |
| 195/85R15 | 195/85R15 | 195/85R15 | 195/85R15 |
| — | — | — | — |
| スペア | | 195/85R15 | — |

素材：スチール　備考：

### 上物仕様

| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| ドライバン | パブコ | 「116G7893」 | 令和 3年 |

【備考】ラッシングレール2段。左サイド扉スライド式。庫内灯2ケ。90度ストッパー付。

【備考】

【備考】

### 外装状態

| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
|---|---|---|---|
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 |












【外装】　【ボデー内】

| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|