

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年10月	QKG-FV54VZ	粉粒運搬車	FV54VZ-530208
走行	馬力	シフト		ブレーキ
781,686km	380PS/279KW	A/T	イノマツ 1 2 速	エアー
		長：mm	幅：mm	高：mm
		mm	mm	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	冷えない	シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎							
マフラー	○	腐食 テールパイプ	異常ランプ	△	車両制御システム AMB制御・車間距離			
ターボ	◎		オーディオ	◎				
冷却水吹返	◎		バックカメラ	/				
			電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	アナログ			





特記事項 *キャブ補修塗装有。フロント廻り、右ドア補修有。右ストライカー付近凹み。右ドアバイザー外れ（部品有）。
左ステップカバーひび割れ。フロントバンパー上部カバー左右ガタ。キャブ内汚れ、傷。リヤタイヤ6本再生タイヤ。
エンジンキー2本、キーレスリモコン1ヶ。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	8			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
14	14	14	14	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
6	10	12	10	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR
スペア				—	—	—	—
素材：アルミ		備考：スベアータイヤ欠品。プライス違い。					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
粉粒体運搬車	極東開発工業	JN146-18C-S 「14J020018N」	平成26年
【備考】品名：バラセメント。最大積載容積：14.12立米。2室。作業灯1ヶ。前方ステンレス工具箱2ヶ。上物フレーム、タンク錆有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】