

| 車両情報     |             |              |       |   |
|----------|-------------|--------------|-------|---|
| 車名       | 初年度登録       | 型式           | 形状    | 車台番号  |
| いすゞ      | 平成29年2月     | TKG-FRR90S2  | ドライバン | FRR90-7106267                                       |
| 走行       | 馬力          | シフト          | ブレーキ  | ボディ内寸   |
| 76,380km | 210PS/154KW | A/T スムーサー 6速 | エア    | 長: 6,300 mm 幅: 2,190 mm<br>高: 2,190 mm 門高: 2,130 mm |

◎: 良好    ○: 通常走行問題なし    △: 要修理    /: 装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |        |           | 電装関係  |        |         | キャビン   |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
|---|--------|-----------|---|--------|---------|--|----|-------|------|----|----|-------|----|----|-------|---|--|---|---|--|---|---|--|---|--------|---------|--|--------|-----------|------|--------|---------|------|----|-----|-----|---|----|
| 点検項目  | 結果     | 状態        | 点検項目  | 結果     | 状態      | 点検項目   | 結果 | 状態    |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
| 異音  | ◎      |           | エアコン  | ◎      |         | シート  | ○  | 擦れ、汚れ |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
| オイル混入   | ◎      |           | スターター   | ◎      |         | ヘッドライト   | ◎  | ハロゲン  |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
| オイル漏れ   | ◎      |           | オルタネーター   | ◎      |         | ウィンカー  | ◎  |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
| 水混入   | ◎      |           | P/W (運転席)   | ◎      |         | ワイパー   | ◎  |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
| 水漏れ   | ◎      |           | P/W (助手席)   | ◎      |         | ミラー  | ◎  |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
| 燃料漏れ  | ◎      |           | 坂道発進装置  | ◎      |         | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 100L</td> </tr> </tbody> </table> |    |       | 走行関係 |    |    | 点検項目  | 結果 | 状態 | リーフサス | ◎ |  | エアサス  | / |  | パワステ  | ◎ |  | ハンドル  | ○      | 擦れ      | 燃料タンク  | ◎      | スチール 100L |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
| 走行関係  |        |           |   |        |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
| 点検項目  | 結果     | 状態        |   |        |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
| リーフサス   | ◎      |           |   |        |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
| エアサス  | /      |           |   |        |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
| パワステ  | ◎      |           |   |        |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
| ハンドル  | ○      | 擦れ        |   |        |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
| 燃料タンク   | ◎      | スチール 100L |   |        |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
| 排気  | ◎      |           | 異常ランプ   | ◎      |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
| マフラー  | ◎      |           | オーディオ   | ◎      |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
| ターボ   | ◎      |           | バックカメラ  | ◎      | カラー     |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
| 冷却水吹返   | ◎      |           | 電格ミラー   | ◎      |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |        |           | ミッション   |        |         | 点検項目   | 結果 | 状態    | ギア鳴き | ◎  |    | ギア抜け  | ◎  |    | クラッチ  | / |  | 異音  | ◎ |  | オイル漏れ   | ◎ |  | リターダ  | /      |         | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>木材</td> </tr> </tbody> </table> |        |           | 上物仕様 |        |         | 点検項目 | 結果 | 状態  | 床材質 | / | 木材 |
|   |        |           | ミッション   |        |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
|   |        |           | 点検項目  | 結果     | 状態      |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
|   |        |           | ギア鳴き  | ◎      |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
|   |        |           | ギア抜け  | ◎      |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
|   |        |           | クラッチ  | /      |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
|   |        |           | 異音  | ◎      |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
|   |        |           | オイル漏れ   | ◎      |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
|   |        |           | リターダ  | /      |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
|   |        |           | 上物仕様  |        |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
| 点検項目  | 結果     | 状態        |   |        |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
| 床材質   | /      | 木材        |   |        |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   |        |           | デフ  |        |         | 点検項目   | 結果 | 状態    | 異音   | ◎  |    | オイル漏れ | ◎  |    | デフロック | / |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">キャブコーション</th> </tr> <tr> <th>結果</th> <th>フレーム番号</th> <th>フレームのさび</th> <th>飛石</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有</td> <td>確認済</td> <td>無</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table> |   |  | キャブコーション  |   |  | 結果  | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石   | 有      | 確認済       | 無    | 無      |         |      |    |     |     |   |    |
|   |        |           | デフ  |        |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
|   |        |           | 点検項目  | 結果     | 状態      |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
|   |        |           | 異音  | ◎      |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
|   |        |           | オイル漏れ   | ◎      |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
|   |        |           | デフロック   | /      |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
|   |        |           | キャブコーション  |        |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
|   |        |           | 結果  | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石   |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
|   |        |           | 有   | 確認済    | 無       | 無  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
|   |        |           | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ETC</td> <td>◎</td> <td>標準</td> </tr> <tr> <td>タコグラフ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |        |         | 上物仕様   |    |       | 点検項目 | 結果 | 状態 | ETC   | ◎  | 標準 | タコグラフ | / |  |   |   |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">外装状態</th> </tr> <tr> <th>結果</th> <th>フレーム番号</th> <th>フレームのさび</th> <th>飛石</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有</td> <td>確認済</td> <td>無</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table> |   |  | 外装状態  |        |         | 結果   | フレーム番号 | フレームのさび   | 飛石   | 有      | 確認済     | 無    | 無  |     |     |   |    |
| 上物仕様  |        |           |   |        |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
| 点検項目  | 結果     | 状態        |   |        |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
| ETC   | ◎      | 標準        |   |        |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
| タコグラフ   | /      |           |   |        |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
| 外装状態  |        |           |   |        |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
| 結果  | フレーム番号 | フレームのさび   |   |        |         | 飛石   |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
| 有   | 確認済    | 無         |   |        |         | 無  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  |        |           |   |        |         | 上物仕様   |    |       | 点検項目 | 結果 | 状態 | 異音    | ◎  |    | オイル漏れ | ◎ |  | リターダ  | / |  |   |   |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">外装状態</th> </tr> <tr> <th>結果</th> <th>フレーム番号</th> <th>フレームのさび</th> <th>飛石</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有</td> <td>確認済</td> <td>無</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table> |        |         | 外装状態   |        |           | 結果   | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石   | 有  | 確認済 | 無   | 無 |    |
|   |        |           |   |        |         | 上物仕様   |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
|   |        |           | 点検項目  | 結果     | 状態      |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
|   |        |           | 異音  | ◎      |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
|   |        |           | オイル漏れ   | ◎      |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
|   |        |           | リターダ  | /      |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
|   |        |           | 外装状態  |        |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
|   |        |           | 結果  | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石   |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
|   |        |           | 有   | 確認済    | 無       | 無  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
|   |        |           | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ETC</td> <td>◎</td> <td>標準</td> </tr> <tr> <td>タコグラフ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |        |         | 上物仕様   |    |       | 点検項目 | 結果 | 状態 | ETC   | ◎  | 標準 | タコグラフ | / |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">外装状態</th> </tr> <tr> <th>結果</th> <th>フレーム番号</th> <th>フレームのさび</th> <th>飛石</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有</td> <td>確認済</td> <td>無</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table>     |   |  | 外装状態  |   |  |   |        |         | 結果   | フレーム番号 | フレームのさび   | 飛石   | 有      | 確認済     | 無    | 無  |     |     |   |    |
| 上物仕様  |        |           |   |        |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
| 点検項目  | 結果     | 状態        |   |        |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
| ETC   | ◎      | 標準        |   |        |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
| タコグラフ   | /      |           |   |        |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
| 外装状態  |        |           |   |        |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
| 結果  | フレーム番号 | フレームのさび   |   |        |         | 飛石   |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
| 有   | 確認済    | 無         |   |        |         | 無  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ETC</td> <td>◎</td> <td>標準</td> </tr> <tr> <td>タコグラフ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   |        |           |   |        |         | 上物仕様   |    |       | 点検項目 | 結果 | 状態 | ETC   | ◎  | 標準 | タコグラフ | / |  |   |   |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">外装状態</th> </tr> <tr> <th>結果</th> <th>フレーム番号</th> <th>フレームのさび</th> <th>飛石</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有</td> <td>確認済</td> <td>無</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table> |   |  | 外装状態  |        |         | 結果   | フレーム番号 | フレームのさび   | 飛石   | 有      | 確認済     | 無    | 無  |     |     |   |    |
|   |        |           |   |        |         | 上物仕様   |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
|   |        |           | 点検項目  | 結果     | 状態      |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
|   |        |           | ETC   | ◎      | 標準      |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
|   |        |           | タコグラフ   | /      |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
|   |        |           | 外装状態  |        |         |  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
|   |        |           | 結果  | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石   |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |
|   |        |           | 有   | 確認済    | 無       | 無  |    |       |      |    |    |       |    |    |       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |         |  |        |           |      |        |         |      |    |     |     |   |    |





特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り  
 エンジンキー-2本 (内、キーレス付1本) ポディキー-5本  
 記録簿 有 (H29/5~R5/7)

| タイヤ残量  |    |    |    | タイヤサイズ      |             |             |             |
|--------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm |    |    |    |             |             |             |             |
| 13     | 13 |    |    | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |             |
| -      | -  |    |    | -           | -           |             |             |
| 13     | 13 | 13 | 13 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| -      | -  | -  | -  | -           | -           | -           | -           |
| スペア    |    | 13 | -  | スペア         |             | 225/80R17.5 | -           |

素材: スチール    備考:

| 上物仕様   |         |                                  |       |
|--|---------|----------------------------------|-------|
| 上物名  | メーカー    | 型式「製造番号」                         | 年式    |
| ドライバン  | 日本フルハーフ | DKL (D-MVCLKFOQ106375) 「T4D1952」 | 平成29年 |
| 【備考】 スライド式サイド扉 ラッシングレール2段 LED庫内灯2個                   |         |                                  |       |
| パワーゲート/格納ゲート   | 極東開発工業  | CG1002H-3MRA2 「16T118603M」       | 平成28年 |
| 【備考】 長さ1,570mm 幅2,350mm 有効長1,350mm 有効幅2,210mm 庫内リモコン |         |                                  |       |
| 【備考】   |         |                                  |       |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 無  |



| 【外装】 |       |    |     |    | 【ボデー内】 |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |