

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年7月	2PG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7129875
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
91.639km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,150 mm 幅: 2,100 mm 高: 1,960 mm 門高: 1,950 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内傷・汚れ有り
エンジンキー2本(内、キーレス付1本)
記録簿 有()

タイヤ残量			
単位: mm			
9	9		
-	-		
9	9	9	9
-	-	-	-
スペア	7	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
245/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
	-	-	
スペア		225/80R17.5	-
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F186084」	平成30年6月
【備考】断熱材、サイド70mm/リヤ90mm 片開式サイド扉 ラッシングレール2段 バレティナガイド エアリブ LED庫内灯3個 水抜き穴4ヶ所 90度ストッパー1対			
冷凍機/直結(スタンバイ付)	東プレ	1.XV72LSC-U 「F186084」	平成30年6月
【備考】マフ30℃設定、1hで17.0→マフ12.0℃確認			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D 「S90300719」	平成30年
【備考】長さ1,550mm×幅2,150mm 有効長1,390mm×有効幅2,100mm ラジコン 庫内リモコン			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----