

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和 5年6月	2RG-GK5DAB	トラクタ	JNCMCJOA6PU083227
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
26,754km	460PS/338KW	A/T エスコット 12速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	アルミ 400L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	アルミ 縞板	異音	◎	
異音	◎		上物仕様			オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎		上物仕様			デフロック	/	
リターダ	/		上物仕様					

特記事項 アイドリングストップ付。E/Gキー4本、燃料タンクキー2本、尿素タンクキー2本、キーレスリモコン1ヶ。  
 記録簿 有 (R5/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
12	12			295/80R22.5	295/80R22.5		
11	11	12	11	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
スベア				スベア			
素材: アルミ				備考: スベア無し			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	HP-1300C 「JSK37CY0240」	令和 4年
【備考】キャパシティ-13000Kg。第5輪荷重11500Kg。ステンレス工具箱2ヶ。作業灯1ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ