

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年1月	TPG-NKR85AN	高所作業車	NKR85-7076986
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
23,480km	150PS/110KW	M/T 6速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 75L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー (キーレス付) 1本
記録簿 有 (R3/12~R5/7)

タイヤ残量			
単位: mm			
7	7		
—	—		
6	6	6	6
—	—	—	—
スペア	8	—	





タイヤサイズ			
205/85R16	205/85R16		
—	—		
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア	205/85R16		—
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	タダノ	AT-100-5-41906 「HK2125」	平成30年11月

【備考】作業床最大地上高9.9m 最大作業半径7.6m 作業床積載荷重200kg又は2名 スライド式3段ブーム 電工仕様
アワメーター1819.1h 敷板4枚

【備考】
【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】	【ボデー内】
外装キズ	庫内キズ
外装へこみ	庫内へこみ
うき	庫内穴あき
曲がり	床汚れ
サビ	
補修跡	
割れ	