

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年10月	2KG-XZU700X	散水車	XZU700-0009056
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
20,181km	180PS/132KW	M/T 6速	ハキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	温度調整ダイヤルが回らない	シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	クランクシール(フロント、リヤ)、オイルパンにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左ドアウィンカー擦れ
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	左カバークズ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	/		点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	○	ビニオンシールにじみ
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							



特記事項 エンジンキー1本  
記録簿 有( )

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
12	13			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
12	13	13	12	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	10	—		スペア	225/80R17.5	—	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
散水車	酒井重工業	ST4MB-1「326」	平成30年9月
【備考】 最大許容量4000ℓ 積載物(水) PTO付き 前方圧力散水・後方重力散水 吸水ホース付き			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ