日付: RO6, 05/16

🔰 uu GROUP	車両チェックシート	管理番号: 1235107
------------	-----------	---------------

י פונ / 100. 00/ 10		7 1747 —		<u> </u>	7 120010	<i>7</i> 1		
車名	初年度登録	型式	形状		車台番号			
三菱ふそう	平成28年8月	TPG-FEA50	散水車		FEA50-550023			
走行	馬力	シフト	ブレーキ		ボディ内寸			
14,642km	150PS/110KW	M/T 5速	バキューム	長:	mm 幅: mm 門高:	mm mm		
D:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです								
エンジン	244 A.L.	電装	- · ·	<b>F</b>	キャビン	-D-42-C		

<b>▼</b> エンジン			•	電装隊	<b></b>
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	0		エアコン	0	
オイル混入	0		スターター	0	
オイル漏れ	0	ターボ・インタークーラ ー間エアパイプ滲み	オルタネーター P/W(運転席)	© ©	
水混入	0		P/W(助手席)	© ©	
水漏れ	0	•	坂道発進装置	•••	
燃料漏れ	0		異常ランプ	( ()	
排気	0		オーディオ	0	
マフラー	0		バックカメラ		
ターボ	0		電格ミラー	(©	
冷却水吹返	0		ETC	0	
<b>r</b>	ミッ	ション	タコグラフ	/	
点検項目	結馬	果	<b>F</b>	上物化	 t様
ギア鳴き	0		点検項目	結果	状態
ギア抜け	0		床材質	/	鉄板
クラッチ	0			• • • • • • •	
異音	0				
オイル漏れ	0				
リターダ					

	キャピン			
点検項目	結果	状態		
シート	0	擦れ 、 汚れ		
ヘッドライト	0	ハロゲン		
ウィンカー	0			
ワイパー	0			
		右ミラーキャップ欠品		
ミラー	0	アンダーミラーキャッ		
		プ欠品		
▶ 走行関係				

•	走行関	<b>引</b> 係
点検項目	結果	状態
リーフサス	0	
エアサス	/	
パワステ	0	
ハンドル	0	擦れ
燃料タンク		スチール 70L
_	<b>≓</b> ¬	


•	デフ	
点検項目	結果	状態
異音	0	
オイル漏れ	0	
デフロック	/	


特記事項	キャプ内 傷・汚れ 有り エンジンキー1本 キレースリモコン1個
記録簿	有 (H28/11~R5/5)

タイヤ残量 タイヤサイズ 単位:mm 10 10 195/85R16 195/85R16 \_ 10 10 10 195/85R16 195/85R16 195/85R16 195/85R16 7 スペア スペア 195/85R16 素材:スチール 備考:

上物仕様						
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式			
散水車	極東開発工業	LH02-301 「16L030113N」	平成28年			
【備考】一層式 前方強制散水/後	方自重散水 最大容量2000L					
【備考】						
【備考】			-			

外装状態						
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石			
有	確認済	\J\	点傷有			





<b>外装</b> キズ	<b>外装</b> へこみ	うき	曲がり	カモ	補修跡	割れ	<b>庫内</b> キズ	庫内へこみ	庫内 穴あき	<b>床</b>	
-----------------	------------------	----	-----	----	-----	----	-----------------	-------	-----------	----------	--