日付：R06. 05/01

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1135080

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年8月	TKG-FRR90S1	脱着式コンテナ車	FRR90-7096725

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
171,244km	190PS/140KW	M/T　6速	エアー	長：3,490 mm 幅：1,900 mm 高：1,190 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすす付着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	残量少ない
異音	◎	
オイル漏れ	○	PTOオイル漏れ
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	電波悪い
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 エンジンキー1本、上物凹み、膨らみ有り

記録簿　有（H28/11～R5/5）

タイヤ残量

単位：mm

5	7		
—	—		
11	11	5	6
—	—	—	—
スペア		11	—

タイヤサイズ

	225/80R17.5 —	225/80R17.5 —	
225/80R17.5 —	225/80R17.5 —	225/80R17.5 —	225/80R17.5 —
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
脱着式コンテナ車	極東開発工業	JM04-55 「16H030073Y」	平成28年3月
【備考】ラジコン、ツインシリンダー			
コンテナ	極東開発工業	JR04-12N 「16H031021Y」	平成28年3月
【備考】8立米コンテナ			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ