

| 車両情報      |             |             |       |   |
|-----------|-------------|-------------|-------|---|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号  |
| いすゞ       | 平成27年9月     | TPG-NKS85AN | ダンプ   | NKS85-7007198                               |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸                                       |
| 119,338km | 150PS/110KW | M/T 5速      | ハキューム | 長: 3,030 mm 幅: 1,610 mm<br>高: 370 mm 門高: mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





| エンジン   |    |             | 電装関係      |    |      | キャビン  |    |      |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
|--|----|-------------|-----------|----|------|---|----|------|------|---|----|-------|----|----|-------|---|-------------|------|---|--|-------|---|--|------|---|----|--|---|----------|------|--|--|------|----|----|-----|---|----|---|--|--|----|--|--|------|----|----|----|---|--|-------|---|--|-------|---|--|
| 点検項目   | 結果 | 状態          | 点検項目      | 結果 | 状態   | 点検項目  | 結果 | 状態   |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| 異音   | ◎  |             | エアコン      | ◎  |      | シート   | ◎  |      |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| オイル混入  | ◎  |             | スターター     | ◎  |      | ヘッドライト  | ◎  | ハロゲン |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| オイル漏れ  | ○  | ロッカーカバー     | オルタネーター   | ◎  |      | ウィンカー   | ◎  |      |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| 水混入  | ◎  |             | P/W (運転席) | ◎  |      | ワイパー  | ◎  |      |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| 水漏れ  | ◎  |             | P/W (助手席) | ◎  |      | ミラー   | ◎  |      |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| 燃料漏れ   | ◎  |             | 坂道発進装置    | ◎  |      | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 63L</td> </tr> </tbody> </table> |    |      | 走行関係 |   |    | 点検項目  | 結果 | 状態 | リーフサス | ◎ |             | エアサス | / |  | パワステ  | ◎ |  | ハンドル | ○ | 擦れ | 燃料タンク  | ◎ | スチール 63L |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| 走行関係   |    |             |           |    |      |   |    |      |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| 点検項目   | 結果 | 状態          |           |    |      |   |    |      |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| リーフサス  | ◎  |             |           |    |      |   |    |      |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| エアサス   | /  |             |           |    |      |   |    |      |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| パワステ   | ◎  |             |           |    |      |   |    |      |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| ハンドル   | ○  | 擦れ          |           |    |      |   |    |      |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| 燃料タンク  | ◎  | スチール 63L    |           |    |      |   |    |      |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| 排気   | ◎  |             | 異常ランプ     | ◎  |      | リアフラス   | ◎  |      |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| マフラー   | ◎  |             | オーディオ     | △  | 音出ない | エアサス  | /  |      |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| ターボ  | ◎  |             | バックカメラ    | /  |      | パワステ  | ◎  |      |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| 冷却水吹返  | ◎  |             | 電格ミラー     | /  |      | ハンドル  | ○  | 擦れ   |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>○</td> <td>ペダル戻し時コツコツ音</td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |    |             | ミッション     |    |      | 点検項目  | 結果 | 状態   | ギア鳴き | ◎ |    | ギア抜け  | ◎  |    | クラッチ  | ○ | ペダル戻し時コツコツ音 | 異音   | ◎ |  | オイル漏れ | ◎ |  | リターダ | / |    | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>鉄板</td> </tr> </tbody> </table> |   |          | 上物仕様 |  |  | 点検項目 | 結果 | 状態 | 床材質 | / | 鉄板 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |  |  | デフ |  |  | 点検項目 | 結果 | 状態 | 異音 | ◎ |  | オイル漏れ | ◎ |  | デフロック | / |  |
|  |    |             | ミッション     |    |      |   |    |      |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| 点検項目   | 結果 | 状態          |           |    |      |   |    |      |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| ギア鳴き   | ◎  |             |           |    |      |   |    |      |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| ギア抜け   | ◎  |             |           |    |      |   |    |      |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| クラッチ   | ○  | ペダル戻し時コツコツ音 |           |    |      |   |    |      |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| 異音   | ◎  |             |           |    |      |   |    |      |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| オイル漏れ  | ◎  |             |           |    |      |   |    |      |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| リターダ   | /  |             |           |    |      |   |    |      |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| 上物仕様   |    |             |           |    |      |   |    |      |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| 点検項目   | 結果 | 状態          |           |    |      |   |    |      |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| 床材質  | /  | 鉄板          |           |    |      |   |    |      |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| デフ   |    |             |           |    |      |   |    |      |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| 点検項目   | 結果 | 状態          |           |    |      |   |    |      |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| 異音   | ◎  |             |           |    |      |   |    |      |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| オイル漏れ  | ◎  |             |           |    |      |   |    |      |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| デフロック  | /  |             |           |    |      |   |    |      |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ETC</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ETC</td> <td>◎</td> <td>標準</td> </tr> <tr> <td>タコグラフ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   |    |             | ETC       |    |      | 点検項目  | 結果 | 状態   | ETC  | ◎ | 標準 | タコグラフ | /  |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| ETC  |    |             |           |    |      |   |    |      |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| 点検項目   | 結果 | 状態          |           |    |      |   |    |      |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| ETC  | ◎  | 標準          |           |    |      |   |    |      |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |
| タコグラフ  | /  |             |           |    |      |   |    |      |      |   |    |       |    |    |       |   |             |      |   |  |       |   |  |      |   |    |  |   |          |      |  |  |      |    |    |     |   |    |   |  |  |    |  |  |      |    |    |    |   |  |       |   |  |       |   |  |

特記事項 エンジンキー×1、Rフェンダー左曲がり、左ドライブシャフトブーツ破れ、ルーフ凹み、4WD(パートタイム)  
記録簿 有 (H27/12~R5/6)

| タイヤ残量    |   |   |   | タイヤサイズ    |           |           |           |
|----------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 単位: mm   |   |   |   |           |           |           |           |
| 6        | 4 |   |   | 205/75R16 | 205/75R16 |           |           |
| —        | — |   |   | —         | —         |           |           |
| 5        | 5 | 6 | 6 | 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 |
| —        | — | — | — | —         | —         | —         | —         |
| スベア      |   | 1 | — | スベア       |           | 205/75R16 | —         |
| 素材: スチール |   |   |   | 備考:       |           |           |           |

| 上物仕様   |       |                         |         |
|--|-------|-------------------------|---------|
| 上物名  | メーカー  | 型式「製造番号」                | 年式      |
| ダンプ  | 新明和工業 | DR2-0110SY<br>「6080543」 | 平成27年8月 |
| 【備考】 手動コボレーン、プロテクター内側補強2本、スコップ掛け、リヤドアピン、コボレーンストッパー |       |                         |         |
| 【備考】   |       |                         |         |
| 【備考】   |       |                         |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



|      |       |    |     |    |        |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 【外装】 |       |    |     |    | 【ボデー内】 |    |      |       |       |     |
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |