

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年3月	TKG-FRR90T2	アルミウイング	FRR90-7045853
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
628,141km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,200 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,390 mm 門高: 2,290 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、タバコ穴、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	○	4速	上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 キャブ内傷・汚れ有り  
 エンジンキー2本 (内、キーレス付1本)  
 記録簿 有 (H29/10~R5/4)

タイヤ残量				
単位: mm				
6	7			
—	—			
6	3	4	4	
—	—	—	—	
スペア		2	—	

タイヤサイズ				
	225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	—	
スペア		225/80R17.5		—
素材: アルミ		備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS (D-MWCMSGOR306400B) [W6DM703]	平成25年
【備考】 煽り2方開 セイコーラック1対 ラッシングレール5段 引出しフック11対 庫内灯3個			
パワーゲート/跳ね上げゲート	日本フルハーフ	TL7UB 「58R-G20055」	平成25年
【備考】 全長1590mm 全幅2320mm 有効長1310mm 有効幅2185mm 最大昇降能力1000kg 庫内リモコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ