

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 3年7月	2PG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-123934-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
174.634km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,260 mm 高:2,430 mm	幅:2,390 mm 門高:2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左側カバー擦れ。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 ※フロント廻り修理跡。(フロントパネル、左右ドア、フロント、リアビラー板金塗装。フロント下廻り塗装。) エンジンキー2本、上物キー1本。

記録簿 有 (R5/12~R6/12)

タイヤ残量





単位: mm

6	7		
—	—		
7	7	7	7
—	—	—	—
スベア		13	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W046G73-01」	令和 3年
【備考】ラッシングレール2段、引き出しフック5対、LED庫内灯3列、庫内キズ汚れ有。			
パワーゲート／格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D 「S2104002116」	令和 3年
【備考】PG寸法：全長1555mm。全幅2400mm。有効長1400mm。有効幅2310mm。最大昇降質量1000kg。リモコン、ラジコン付き。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ