

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和 4年9月	2RG-BRR90T2	アルミ平	BRR90-7003048-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
98,323km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長：6,200 mm 幅：2,130 mm 高：600 mm 門高：500 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	メッキカバー付き、ヒーター付き、左ミラーカバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	／					デフ		
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項

ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、シート載せ、左LEDタイヤ灯セグメント切れ有り、リヤエアサス系統工
漏れあり(漏れ箇所不明)



記録簿

有 (R6/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8	8		225/90R17.5	225/90R17.5		
	—	—		—	—		
11	9	10	10	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				8	—	225/90R17.5	—
				素材：スチール 備考：後輪スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	TOYOBODY	「22721724」	令和 4年5月
【備考】床フック左右5対、ロープフック左右13対後ろ3ヶ、セイコーラック、右側ステンレス工具箱、前立てアルミ縞板張り、荷台内側キズあり有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 補修跡 割れ

【ボデー内】

庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 床汚れ