

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成22年9月	LKG-FE7JLAA	クレーン付平	FE7JLA-10016
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
487.263km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 5,490 mm 幅: 2,230 mm 高: 400 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	HID くもり
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
ミッション			タコグラフ	△	アナログ カセット欠品			
点検項目	結果	状態						
ギア鳴き	◎							
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リッターダ	/							

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。ルーフ凹み。ルームランプレンズ溶け。
エンジンキー1本（スペアー無）。

記錄簿 有 (R4/2~R5/6)

タイヤ残量

単位: mm

11

11

—

—

3

3

2

2

—

—

—

—

スベア

4

—

タイヤサイズ

265/70R19.5

265/70R19.5

—

—

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

—

—

—

—

スベア

265/70R19.5





—

素材: スチール

備考: ひび割れ・亀裂有

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	トランテックス	LL1G43 「HH1008012」	平成22年
【備考】引出しフック5対。スタンション穴4ケ。作業灯2ケ。燐りロープ穴5対。床・前立て腐食穴あき有。			
クレーン/クレーン	タダノ	ZE364HR 「KA3444」	平成22年9月
【備考】2.93 t。ブーム4段。フックイン。ラジコン付。アウトリガーワイド幅。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------