日付: RO6. 07/26

♥ ม」 GROUP 車両チェックシート 管理番号: 0236027


素材:スチール___


備考:


		車両巾	青報			
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	上物名	メー
いすゞ	平成26年12月	TPG-NJR85AD	ダンプ	NJR85-7043432	ダンプ	新明
走行馬力		シフト	ブレーキ	ボディ内寸	【備考】手動コボレーン、コボレー	ンストッパー、!
99,782km	150PS/110KW	M/T 5速	バキューム	長:3,000 mm幅:1,600 mm 高:320 mm門高: mm	İ	
◎:良好○:通エンジ 点検項目結果異音◎	ン	要修理 /: 装備無に電装関係 点検項目 結果 エアコン ©		当社判断基準によるものです	[備考]	
オイル混入 © オイル漏れ © 水混入 © 水漏れ © 燃料漏れ ©		スターター © オルタネーター © P/W (運転席) © P/W (助手席) © 坂道発進装置 ©		^ッドライト ◎ ハロゲン ウィンカー ◎ ワイパー ◎ ミラー ◎	【備考】	
排気 © マフラー ©	•••••	現場では、異常ランプ ○オーディオ ○		▼ 走行関係 点検項目 結果	キャブコーション	フレー
ターボ ⑤ 冷却水吹返 ⑥ ミッシ 点検項目 結果 ギア鳴き ⑥ ギア抜け ⑥ クラッチ ⑥	'ョン	バックカメラ / 電格ミラー ◎ ETC ◎ 標 タコグラフ / 上物仕様 点検項目 結果 床材質 / 欽	· 状態	リーフサス ◎ エアサス / バワステ ◎ バワステ ◎ バンドル ○ 擦れ ※ スチール 75 L ・ デフ 点検項目 結果	有	THE STATE OF THE S
	月:走行86,257km時ク	フラッチOH済。メインキー2:	本、ルーフへこみ	異音 ⑤ オイル漏れ ⑥ デフロック /		
	ペアキー車載 尾野) /1~R5/10)					
▶ タイヤ系		r	タイヤサ	イズ		
[3] [<u>単位:mm</u> 3		205/70R16 —	205/70R16 	外装へごみ	
= $=$ $=$	3 3	205/70R16	205/70R16	205/70R16 205/70R16	11	
	<u> </u>		<u> </u>			
						

上物仕様								
上物名	上物名 メーカー		年式					
ダンプ	新明和工業	DR2-0110SY 「S51187367」	平成26年11月					
【備考】手動コポレーン、コポレーンストッパー、リヤドアピン、3方開、プロテクター補強2本、スコップ掛け								
	T	T						
【備考】								
		1						
【備考】								

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有	確認済	IJ١.	点傷有				







【外装】 【ボデー内】

外装 キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床 汚れ	
-----------------	-------	----	-----	----	-----	----	-----------------	-------	-------	----------------	--