

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年9月	2RG-FRR90T2	アルミ平	FRR90-7122235
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
325,283km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 5,940 mm 幅: 2,400 mm 高: 480 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左ドアレンズキズ
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	△	左ステア折れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	操作不良	リーフサス	○	シャックル摩耗 フロント
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ			燃料タンク	◎	ステンレス 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 キャブ内キズ、汚れ。アイドリングストップ付。アンダーミラー取付割れ・サイドアンダー欠品。ルーフヘコミ有。看板レンズ欠品。E/Gキー2本、燃料タンクキー2本、ドアキー1本。

記録簿 有 (H29/12~R5/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	3			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
0	3	3	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
				素材: スチール 備考: スベア欠品			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	不明		
【備考】 床丸カンフック5対。スタンション穴7対。アーチ型スタンション3本。作業灯2ヶ。前立て収納付。リヤ煽り高さ580mm。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ