

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年2月	KQG-CYJ77AA	アルミ平	CYJ77A-7013986
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
462.388km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,600 mm 幅:2,420 mm 高:780 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	/	
エアサス	◎	総輪エアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L





デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。
E/Gキー2本。
記録簿 無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
12	12			245/70R19.5	245/70R19.5		
13	13			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	8	8	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
7	7	7	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア	245/70R19.5	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	北関東自動車工業		
【備考】鳥居型引き出しフック32対。マルカンフック3対。後方スタンション穴1ケ。ボデーアオリ内側、キズ・凹み有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------